

[illegible]


(n)	TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1)	225/14
(2)	396/11
(3)	396/8
(4)	230/24
(5)	291
(6)	290/20
(7)	393/4
(8)	393/5
(9)	394
(10)	395
(11)	343
(12)	chodník-zámková dlažba
(13)	zelená plocha-trávník
(14)	nezpevněná cesta
(15)	nezpevněná cesta - vjezd
(16)	nezpevněná cesta
(17)	přiklop s křovinami (meliorace)
(18)	nezpevněná cesta
(19)	občasná vodoteč
(20)	neplodná půda
(21)	neplodná půda
(22)	nepl. půda-násep žel. dráhy
(23)	žel. písek
(24)	nepl. půda-násep žel. dráhy
(25)	neplodná půda
(26)	neplodná půda
(27)	zpevněná plocha-asfalt
(28)	chodník-dlaždice
(29)	asfaltová komunikace-KSÚS
(30)	zelená plocha
(31)	kanalizace stávající dešťová (kamenina)-prověst předstihovou sondou DN100
(32)	kanalizace stávající dešťová (beton)-prověst předstihovou sondou DN400
(33)	meliorační kanál (neověřeno, dle DIBAVOD)-prověst předstihovou sondou
(34)	vypustní potrubí požárku vodní nádrže (beton)-prověst předstihovou sondou DN500
(35)	kanalizace stávající (beton)-prověst předstihovou sondou DN300
(36)	vodotěmná sachta VŠZ
(37)	bezvykypová řízná pokládka (stav, jámy min. po 50 m)
(38)	souběh s projektovaným odkalovacím potrubím d90, SDR17
(39)	souběh s projektovaným odkalovacím potrubím d90, SDR17

POZNÁM

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL STAVBY ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INVESTIC OD JEJICH SPRÁVČŮ!

NEOVĚŘENÝ PRŮBĚH VO A MF

DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE JE ULOŽENO SPOLEČNĚ S KABELY NN (ČEZ)!

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s. Křížovův 47, 150 39 PRAHA 5		
	Vypracoval: Ing. L. Kužel	Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor	
Projektant: Ing. L. Kužel	Ved. atelieru: Ing. M. Butor	Datum: leden 2014 Stupeň: DÚR/DSP/D Formát: 9 A4	
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Zak.číslo: VIS 1/04 - 002 Měřítko: Číslo přílohy: D.1.02	
PODÉLNÝ PROFIL ŘADU "A" - km 0,67251-1,39917			