

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **Josefův Důl, obnova vodovodu a kanalizace**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **672110/17**.

Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (dále CETIN) provádějte r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek! Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Kabely a zařízení SEK CETIN musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

V případě nechráněných kabelů (např. v místě vjezdů na pozemek, základů oplocení apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových nebo plastových dělených chrániček s přesahem 0,5 m na každou stranu.

Trasy inženýrských sítí uložte mimo SEK společnosti CETIN a tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 a ostatní související předpisy.

Na trasách SEK společnosti CETIN nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveníště, navýšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Před záhozem, pokud dojde ke křížení SEK a stavby, pozvěte pracovníka Správy a ochrany sítí (p. Stránský, mob. 606 656613), ke kontrole. Pracovník Správy a ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Mladé Boleslavi 16.10.2017

Luděk Stránský
Specialista správy a ochrany sítě