

ŠACHTY NEUVEDENÉ V TABULKÁCH:

Š 3573568 - Šachta v pořádku, výměna pouze poklopu - Europa 8 D400 KDM81B, víko GU D400 bez odvětrání, rám samonivelační a 2x vyrovnávací prstenec TBW-G.1 63/8

Š 3581974 - Provést sanaci dna včetně zaústění přípojky, výměna poklopu - Europa 8 D400 KDM81B, víko GU D400 bez odvětrání, rám samonivelační a 2x vyrovnávací prstenec TBW-G.1 63/8

POZNÁMKA:

V tabulkách šachet uvedené monolitické dno odpovídá stávající ponechané konstrukci revizní šachty.